

Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	Votorantim Cimentos S/A (4014) - Corumbá MS
CNPJ*:	01637895/0177-01
Centro*:	Centro de custo 1K0106
Motivo da disponibilização*:	Equipamento desativado
Endereço de retirada do equipamento*:	Avenida Rio Branco, N° 1904. Bairro Universitário. Corumbá MS. CEP 79304-900
Área responsável pelo ativo:	Produção - Moagem de cimento
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Ativo

Tipo*:	Equipamento Industrial
Descrição*:	02 Balanças dosadoras de pasta do moinho de cimento Z3
Tipo de Baixa Contábil*:	BXSU
Marca*:	FLS
Modelo*:	Desconhecido
Ano de Fabricação*:	1978
Cor*:	Cinza
Tipo de combustível*:	Não aplicável
Horímetro*:	Não aplicável
Chassi/ nº de série*:	Não aplicável
Plaqueta de Identificação*:	50274 / 50275 - 10062031 SAP
Placa*:	Não aplicável
Possui CRV*?	Não aplicável
Identificação Interna*:	Não identificado

Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	SIM
Centro de Custo para as despesas*:	1K0106
Ativo está funcionando?*	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	Integração e treinamentos conforme política de segurança da unidade

Condições Gerais

Condições Externas

Pintura*:	Regular
Lataria e Funilaria*:	Não aplicável
Pneus*:	Não aplicável
Faróis e sinalização*:	Não aplicável
Montado*:	Sim
Observações:	Equipamento desativado - Requisite 10062031
Condições Gerais:	Regular

Condições Internas

Capacidade*:	Não aplicável
Acessórios*:	Não aplicável
Observações:	Não aplicável
Condições Gerais*:	Não aplicável

Condições Mecânicas

Motor*:	Não possui
Potência*:	Não aplicável
Direção*:	Não possui
Condições Gerais*:	Não funciona
Elétrica* (Se aplicável)	Avariado
Ferramentas* (Se aplicável)	Não acompanha

Observações e falta de componentes:	Sem cabeamento elétrico. Estrutura mecânica em boas condições
-------------------------------------	---

Informações Comerciais

Valor de Mercado:	
Fonte:	

*Campos de preenchimento obrigatório.

Atenção: O lote será vendido sem garantia e no estado em que se encontra. É de responsabilidade do interessado a vistoria prévia do lote, não sendo aceitas reclamações posteriores.