

Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	VOTORANTIM CIMENTOS S.A
CNPJ*:	01.637.895/0074-98
Centro*:	4071
Motivo da disponibilização*:	Equipamento substituído
Endereço de retirada do equipamento*:	Rodovia DF 150 KM 18 S.N, Fercal - Sobradinho - DF
Área responsável pelo ativo:	Mineração - Oficina de Veículos
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

Dados do Ativo

Tipo*:	Veículo
Descrição*:	Caminhão 8x4
Tipo de Baixa Contábil*:	BXVE
Marca*:	Volvo
Modelo*:	FMX500
Ano de Fabricação*:	2015
Cor*:	Branco
Tipo de combustível*:	Diesel
Horímetro*:	3.698 h
Chassi/ nº de série*:	
Plaqueta de Identificação*:	
Placa*:	
Possui CRV*?	SIM
Identificação Interna*:	FE610 (SAP: 80073371)

Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	Não
Centro de Custo para as despesas*:	3SB275
Ativo está funcionando?*	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	Cumprir regras de segurança para retirada do ativo de dentro da unidade VC

Condições Gerais

Condições Externas

Pintura*:	Ruim
Lataria e Funilaria*:	Ruim
Pneus*:	Não identificado
Faróis e sinalização*:	Não funciona
Montado*:	Sim
Observações:	
Condições Gerais:	Sem condições de uso

Condições Internas

Capacidade*:	20 m³
Acessórios*:	Não possui
Observações:	Cabine batida
Condições Gerais*:	Ruim

Condições Mecânicas

Motor*:	Não possui
Potência*:	500 CV
Direção*:	Hidráulica
Condições Gerais*:	Não funciona
Elétrica* (Se aplicável)	Avariado
Ferramentas* (Se aplicável)	Não tem

Observações e falta de componentes:	Equipamento encontra-se totalmente desmontado: Falta caçamba, falta motor diesel, falta caixa de marchas, falta 1º e 2º eixos de tração completo, faltam feixes de molas dianteiros e traseiros completos, faltam bancos do operador e carona, falta tanque de arla, falta bomba de arla, faltam vários itens de elétrica como: módulos eletrônicos, sensores, solenóides, válvulas, etc) eqto possui somente o chassi e cabine batida.
-------------------------------------	---

Informações Comerciais

Valor de Mercado:	
Fonte:	

*Campos de preenchimento obrigatório.

Atenção: O lote será vendido sem garantia e no estado em que se encontra. É de responsabilidade do interessado a vistoria prévia do lote, não sendo aceitas reclamações posteriores.