

DADOS DO ATIVO		FOTO PRINCIPAL
Empresa proprietária	Votorantim Cimentos S/A.	
CNPJ	01.637.895/0103-67	
Marca		
Modelo	Exaustor com motor elétrico	
ANO FAB./MOD.	s/nº	
Cor	Cinza	
Tipo de Combustível	Elétrico	
Horímetro	sem	
Setor Responsável	Moagem	
Chassi/Nº de Série	sem	
Identificação Interna	41194 e 41193	
Endereço de Retirada do Equipamento	BR-116, KM 256, s/nº Esteio	

CONDIÇÕES GERAIS					
CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Regular	CAPACIDADE	NA	MOTOR	
LATARIA / FUNILARIA	Bom	ACESSÓRIOS	Não Possui	POTÊNCIA	
PNEUS		CONDIÇÕES GERAIS	Bom	DIREÇÃO	
FARÓIS/SINALIZAÇÃO				CONDIÇÕES GERAIS	
MONTADO				ELETRICA (SE APLICAVEL)	
CONDIÇÕES GERAIS	Bom			FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	
Observações/ Falta de Componentes :					

DADOS DO ATIVO		FOTO PRINCIPAL
Empresa proprietária	Votorantim Cimentos S/A.	
CNPJ	01.637.895/0103-67	
Marca		
Modelo	Filtro Eletrostático crosca	
ANO FAB./MOD.	s/nº	
Cor	Cinza	
Tipo de Combustível	Elétrico	
Horímetro	sem	
Setor Responsável	Moagem	
Chassi/Nº de Série	sem	
Identificação Interna	41191 e 41192	
Endereço de Retirada do Equipamento	BR-116, KM 256, s/nº Esteio	

CONDIÇÕES GERAIS					
CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Regular	CAPACIDADE	NA	MOTOR	
LATARIA / FUNILARIA	Bom	ACESSÓRIOS	Não Possui	POTÊNCIA	
PNEUS		CONDIÇÕES GERAIS	Bom	DIREÇÃO	
FARÓIS/SINALIZAÇÃO				CONDIÇÕES GERAIS	
MONTADO				ELETRICA (SE APLICAVEL)	
CONDIÇÕES GERAIS	Bom			FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	
Observações/ Falta de Componentes :	Comprador devesa desmontar equipamento para retirada, comprimento 7700 mm Largura 2200mm				