

Informa	ções Gerais
Empresa Proprietária*: CNPJ*:	4014 01.637.895/0103-67
Centro*:	4117
Motivo da disponibilização*:	Equipamento desativado
Endereço de retirada do equipamento*:	BR-116, KM-256, s/nº, Esteio, RS
Área responsável pelo ativo:	Manutenção
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	
Dados	s do Ativo
Tipo*:	Equipamento Industrial
Descrição*:	Sistema de elevação Autopac
Tipo de Baixa Contábil*:	BXSU
Marca*:	na
Modelo*:	na
Ano de Fabricação*:	na
Cor*:	Cinza
Tipo de combustível*:	na
Horímetro*:	na
Chassi/ nº de série*:	na
Plaqueta de Identificação*:	na
Placa*:	na
Possui CRV*? Identificação Interna*:	na 12220
identinicação interna .	12220
Informaçõ	ões Adicionais
Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada?*	Não
Centro de Custo para as despesas*:	2Ks270
Ativo está funcionando?*	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a	
retirada do lote*:	não
Condig	ões Gerais
Condiçõ	es Externas
Pintura*:	Ruim
Lataria e Funilaria*:	Não identificado
Pneus*:	Não identificado
Faróis e sinalização*:	Não funciona
Montado*:	Não
Observações:	Não é veiculo
Condições Gerais:	Bom
Condiçõ	ies Internas
Capacidade*:	0
Acessórios*:	Não possui
Observações:	na
Condições Gerais*:	Bom
Condiçõe	es Mecânicas
Motor*:	Não possui
Potência*:	na
	Não possui
Direcão*:	Não funciona
Direção*: Condições Gerais*:	Nao fuliciona
Direção*: Condições Gerais*: Elétrica* (Se aplicável)	Não identificado
Condições Gerais*:	
Condições Gerais*: Elétrica* (Se aplicável)	Não identificado
Condições Gerais*: Elétrica* (Se aplicável)	Não identificado
Condições Gerais*: Elétrica* (Se aplicável) Ferramentas* (Se aplicável) Observações e falta de componentes:	Não identificado
Condições Gerais*: Elétrica* (Se aplicável) Ferramentas* (Se aplicável) Observações e falta de componentes: Informaçõ	Não identificado Não tem es Comerciais
Condições Gerais*: Elétrica* (Se aplicável) Ferramentas* (Se aplicável) Observações e falta de componentes:	Não identificado Não tem

^{*}Campos de preenchimento obrigatório.