

### Informações Gerais

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Empresa Proprietária*:                | Votorantim Cimentos                                         |
| CNPJ*:                                | 10 656 452 0012-32                                          |
| Centro*:                              | 4008                                                        |
| Motivo da disponibilização*:          | Inativo e descontinuado. Limpeza da área.                   |
| Endereço de retirada do equipamento*: | Rua Sen Jose Ermirio de Moraes 1600, Conceição. Paulista PE |
| Área responsável pelo ativo:          | Produção                                                    |
| Responsável*:                         |                                                             |
| E-mail:                               |                                                             |
| Telefone:                             |                                                             |

### Dados do Ativo

|                             |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo*:                      | Equipamento Industrial                                                          |
| Descrição*:                 | Ventilador Centrifugo de exaustao completo + ciclones de gases do resfriador W4 |
| Tipo de Baixa Contábil*:    | BXSU                                                                            |
| Marca*:                     | Sem Id                                                                          |
| Modelo*:                    | Sem Id                                                                          |
| Ano de Fabricação*:         | Sem Id                                                                          |
| Cor*:                       | Natural                                                                         |
| Tipo de combustível*:       | NA                                                                              |
| Horímetro*:                 | NA                                                                              |
| Chassi/ nº de série*:       | NA                                                                              |
| Plaqueta de Identificação*: | 52304; 52295; 52296; 52297; 52298                                               |
| Placa*:                     | NA                                                                              |
| Possui CRV*?                | NA                                                                              |
| Identificação Interna*:     | W4P02; W4S08                                                                    |

### Informações Adicionais

|                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada*: | Sim                                                                                                                                                                             |
| Centro de Custo para as despesas*:                                | 1PP103                                                                                                                                                                          |
| Ativo está funcionando*?                                          | Não                                                                                                                                                                             |
| Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:    | Sim. Licença de transporte e treinamentos de altura e trabalho a quente. Bem como colocar corrimões e tapumes metalicos (Chapa) nas aberturas pisos após retirada equipamentos. |

### Condições Gerais

#### Condições Externas

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Pintura*:              | Ruim                    |
| Lataria e Funilaria*:  | Regular                 |
| Pneus*:                | Não identificado        |
| Faróis e sinalização*: | Não funciona            |
| Montado*:              | Sim                     |
| Observações:           |                         |
| Condições Gerais:      | Parou em funcionamento. |

#### Condições Internas

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Capacidade*:       | Não possui                                                     |
| Acessórios*:       | Não possui                                                     |
| Observações:       | Cone dos ciclones possui revestimento fina de concreto interno |
| Condições Gerais*: | Regular                                                        |

#### Condições Mecânicas

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Motor*:                             | Não possui         |
| Potência*:                          | Não possui         |
| Direção*:                           | Não possui         |
| Condições Gerais*:                  | Não funciona       |
| Elétrica* (Se aplicável)            | Não identificado   |
| Ferramentas* (Se aplicável)         | Não tem            |
| Observações e falta de componentes: | Sem motor eletrico |

### Informações Comerciais

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Valor de Mercado: | R\$ 300.000 |
| Fonte:            | Estimativa  |

\*Campos de preenchimento obrigatório.