

Infor	rmações Gerais
Empresa Proprietária*:	Votorantim cimentos S.A-Cim Um Nobres
CNPJ*:	01.637.895/0094-31
Centro*:	Centro Norte
Motivo da disponibilização*:	desativado
Endereço de retirada do equipamento*:	Rod. BR 163 364 KM 580.5 - Nobres
Área responsável pelo ativo:	Mineração
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	
Da	ados do Ativo
Tipo*:	Veículo
Descrição*:	Caminhão Caçamba
Tipo de Baixa Contábil*:	BXVE
Marca*:	VOLVO/FM 480 8X4R
Modelo*:	VOLVO/FM 480 8X4R
Ano de Fabricação*:	2008
Cor*:	Branco
Tipo de combustível*:	Diesel
Horímetro*:	não se aplica
Chassi/ nº de série*:	
Plaqueta de Identificação*:	.00056220
Placa*:	
Possui CRV*?	
Identificação Interna*:	FE314
Inform	nações Adicionais
Ativo precisará ser cortado/desmembrado em	Não
partes para retirada?*	
Centro de Custo para as despesas*:	1NO006
Ativo está funcionando?*	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a	1100
retirada do lote*:	Não
Cor	ndições Gerais
Conc	dições Externas
Pintura*:	
Pintura":	Regular
Lataria o Eunilaria*:	Pogular
Lataria e Funilaria*:	Regular
Pneus*:	Ruim
Pneus*: Faróis e sinalização*:	Ruim Não funciona
Pneus*: Faróis e sinalização*: Montado*:	Ruim Não funciona Sim
Pneus*: Faróis e sinalização*: Montado*: Observações:	Ruim Não funciona Sim Suspensão avariada
Pneus*: Faróis e sinalização*: Montado*: Observações: Condições Gerais:	Ruim Não funciona Sim Suspensão avariada Regular
Pneus*: Faróis e sinalização*: Montado*: Observações: Condições Gerais:	Ruim Não funciona Sim Suspensão avariada
Pneus*: Faróis e sinalização*: Montado*: Observações: Condições Gerais: Condições Gerais:	Ruim Não funciona Sim Suspensão avariada Regular dições Internas
Pneus*: Faróis e sinalização*: Montado*: Observações: Condições Gerais:	Ruim Não funciona Sim Suspensão avariada Regular
Pneus*: Faróis e sinalização*: Montado*: Observações: Condições Gerais: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Observações:	Ruim Não funciona Sim Suspensão avariada Regular dições Internas
Pneus*: Faróis e sinalização*: Montado*: Observações: Condições Gerais: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Observações:	Ruim Não funciona Sim Suspensão avariada Regular dições Internas 32 Ton Não possui
Pneus*: Faróis e sinalização*: Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Observações: Condições Gerais*:	Ruim Não funciona Sim Suspensão avariada Regular dições Internas 32 Ton Não possui Itens faltantes e avariados
Pneus*: Faróis e sinalização*: Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Observações: Condições Gerais*: Condições Gerais*:	Ruim Não funciona Sim Suspensão avariada Regular dições Internas 32 Ton Não possui Itens faltantes e avariados Regular
Pneus*: Faróis e sinalização*: Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Observações: Condições Gerais*: Condi	Ruim Não funciona Sim Suspensão avariada Regular dições Internas 32 Ton Não possui Itens faltantes e avariados Regular
Pneus*: Faróis e sinalização*: Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Observações: Condições Gerais*: Condições Gerais*:	Ruim Não funciona Sim Suspensão avariada Regular dições Internas 32 Ton Não possui Itens faltantes e avariados Regular ições Mecânicas Funcionando
Preus*: Faróis e sinalização*: Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Observações: Condições Gerais*: Condições Gerais*: Condições Gerais*:	Ruim Não funciona Sim Suspensão avariada Regular dições Internas 32 Ton Não possui Itens faltantes e avariados Regular ições Mecânicas Funcionando 480 CV
Preus*: Faróis e sinalização*: Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Observações: Condições Gerais*: Condições Gerais*: Condições Gerais*:	Ruim Não funciona Sim Suspensão avariada Regular dições Internas 32 Ton Não possui Itens faltantes e avariados Regular ições Mecânicas Funcionando 480 CV Hidráulica
Pneus*: Faróis e sinalização*: Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Observações: Condições Gerais*: Condições Gerais*: Condições Gerais*:	Ruim Não funciona Sim Suspensão avariada Regular dições Internas 32 Ton Não possui Itens faltantes e avariados Regular ições Mecânicas Funcionando 480 CV Hidráulica Funciona parcialmente
Preus*: Faróis e sinalização*: Montado*: Observações: Condições Gerais: Capacidade*: Acessórios*: Observações: Condições Gerais*: Elétrica* (Se aplicável) Ferramentas* (Se aplicável)	Ruim Não funciona Sim Suspensão avariada Regular dições Internas 32 Ton Não possui Itens faltantes e avariados Regular ições Mecânicas Funcionando 480 CV Hidráulica Funciona parcialmente Funciona parcialmente
Preus*: Faróis e sinalização*: Montado*: Observações: Condições Gerais: Condições Gerais*: Condições Gerais*:	Ruim Não funciona Sim Suspensão avariada Regular dições Internas 32 Ton Não possui Itens faltantes e avariados Regular ições Mecânicas Funcionando 480 CV Hidráulica Funciona parcialmente Funciona parcialmente Não acompanha
Preus*: Faróis e sinalização*: Montado*: Observações: Condições Gerais: Condições Gerais: Condições Gerais*: Condições Gerais*: Condições Gerais*: Condições Gerais*: Condições Gerais*: Condições Gerais*: Direção*: Condições Gerais*: Direção*: Condições Gerais*: Direção Gerais*: Elétrica* (Se aplicável) Ferramentas* (Se aplicável) Observações e falta de componentes:	Ruim Não funciona Sim Suspensão avariada Regular dições Internas 32 Ton Não possui Itens faltantes e avariados Regular ições Mecânicas Funcionando 480 CV Hidráulica Funciona parcialmente Funciona parcialmente Funciona parcialmente Não acompanha Falha caixa de marcha, cubos de rodas e suspensão

^{*}Campos de preenchimento obrigatório.