

### Informações Gerais

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Empresa Proprietária*:                | VOTORANTIM CIMENTOS S/A                          |
| CNPJ*:                                | 01.637.895/0195-85                               |
| Centro*:                              | 4F88                                             |
| Motivo da disponibilização*:          |                                                  |
| Endereço de retirada do equipamento*: | Av. Dr. José Artur Nova, 951/08090-000 GALPÃO 02 |
| Área responsável pelo ativo:          | boni                                             |
| Responsável*:                         |                                                  |
| E-mail:                               |                                                  |
| Telefone:                             |                                                  |

### Dados do Ativo

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Descrição*:              | gol          |
| Tipo de Baixa Contábil*: |              |
| Marca*:                  | Volkswagen   |
| Modelo*:                 | Gol Plus 1.6 |
| Ano de Fabricação*:      | 2006         |
| Cor*:                    | BRANCO       |
| Tipo de combustível*:    | FLEX         |
| Horímetro*:              | 0            |
| Chassi/ nº de série*:    | Gol Plus 1.6 |
| Placa*:                  |              |
| Possui CRV*?             |              |
| Identificação Interna*:  |              |

### Informações Adicionais

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada*: | Não |
| Centro de Custo para as despesas*:                                |     |
| Ativo está funcionando*:                                          | Sim |
| Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:    |     |

### Condições Gerais

#### Condições Externas

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Pintura*:              | Regular                                         |
| Lataria e Funilaria*:  | Regular                                         |
| Pneus*:                | Regular                                         |
| Faróis e sinalização*: | Funciona                                        |
| Montado*:              | Sim                                             |
| Observações:           | ar condicionado /trava elétrica /trava carneiro |
| Condições Gerais:      | regular                                         |

#### Condições Internas

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Capacidade*:       |            |
| Acessórios*:       | Não possui |
| Observações:       |            |
| Condições Gerais*: | Bom        |

#### Condições Mecânicas

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Motor*:                     | Funcionando |
| Potência*:                  |             |
| Direção*:                   | Hidráulica  |
| Condições Gerais*:          | Funciona    |
| Elétrica* (Se aplicável)    | Funciona    |
| Ferramentas* (Se aplicável) | Não tem     |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Observações e falta de componentes: |  |
|-------------------------------------|--|

### Informações Comerciais

|                   |  |
|-------------------|--|
| Valor de Mercado: |  |
| Fonte:            |  |

\*Campos de preenchimento obrigatório.