

### Informações Gerais

Empresa Proprietária*:	Votorantim Cimentos
CNPJ*:	016378950192-32
Centro*:	CN
Motivo da disponibilização*:	Equipamento desmobilizado
Endereço de retirada do equipamento*:	RODOVIA GO 217 S/N KM FAZENDA BOA VISTA EDEALINA-GO
Área responsável pelo ativo:	Laboratório
Responsável*:	
E-mail:	
Telefone:	

### Dados do Ativo

Tipo*:	Equipamento Industrial
Descrição*:	CÂMARA UMIDA TORNO CLIMATIZACAO CAU200 220V
Tipo de Baixa Contábil*:	BXSU
Marca*:	TORNO CLIMATIZACAO LTDA
Modelo*:	CAU200
Ano de Fabricação*:	2015
Cor*:	
Tipo de combustível*:	Energia
Horímetro*:	NA
Chassi/ nº de série*:	NA
Plaqueta de Identificação*:	58541
Placa*:	NA
Possui CRV*?	NA
Identificação Interna*:	NA

### Informações Adicionais

Ativo precisará ser cortado/desmembrado em partes para retirada*?	Não
Centro de Custo para as despesas*:	
Ativo está funcionando*?	Não
Exigências Ambientais e de segurança para a retirada do lote*:	Não

### Condições Gerais

#### Condições Externas

Pintura*:	Ruim
Lataria e Funilaria*:	Ruim
Pneus*:	
Faróis e sinalização*:	
Montado*:	
Observações:	Equipamento sem Condições de uso
Condições Gerais:	Equipamento desmontado

#### Condições Internas

Capacidade*:	NA
Acessórios*:	Não possui
Observações:	
Condições Gerais*:	Ruim

#### Condições Mecânicas

Motor*:	
Potência*:	
Direção*:	
Condições Gerais*:	
Elétrica* (Se aplicável)	
Ferramentas* (Se aplicável)	
Observações e falta de componentes:	

### Informações Comerciais

Valor de Mercado:	
Fonte:	

\*Campos de preenchimento obrigatório.